

五泉メガソーラー発電所における電気ケーブルの盗難被害について

越後天然ガス株式会社（代表取締役社長：小出薫、本社：新潟県新潟市）が保有する五泉市村松工業団地の五泉メガソーラー発電所～エネルギーの丘・五泉～（最大発電能力 1,500kW、以下「発電所」といいます）において、令和4年3月28日電気ケーブルが複数箇所切断され、盗難される被害の発生を確認しました。このため、発電所においては安全を考慮し、発電の停止措置を実施しています。

現在詳細を調査中のため、被害額については不明で、復旧の目処は立っていません。今後、本件の被害の状況等が明らかになり次第、速やかにお知らせいたします。

以上



ケーブル切断集積状況



マンホール内ケーブル切断状況



分電盤内



同上ケーブル切断状況